



شهادة ترخيص باستخدام علامة الجودة
License For Use of The Quality Mark

License Number : 20200121721 رقم الترخيص :

SASO certifies that it has granted the right to use (SASO) quality mark on the following products, after fulfilling the required requirements according to the related normative references:

تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها رخصت باستخدام علامة الجودة على المنتجات الموضحة أدناه بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة وفق المراجع القياسية الخاصة بها:

The Establishment:

GRES DE ARAGON, S.A.

المنشأة:

The Establishment's Address:

CTRA ESCATRÓN, 9 44600 ALCAÑIZ TERUEL (SPAIN)

عنوان المنشأة:

Production Line Location:

ALCAÑIZ

موقع خط الإنتاج:

Normative References:

SASO ISO 13006/2018

المراجع القياسية:

The Trade Mark:

Gres Aragon CANADA S.A.

العلامة التجارية:

The Product:

بلاط السيراميك

المنتج:
(التفاصيل المنتج في المندوق)

Date of Granting:

13/04/2019

تاريخ المنح:

Date of Renwal:

13/04/2023

تاريخ التجديد:

Date of Expiry:

13/04/2026

تاريخ الانتهاء:

مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات
Director General of Certification Department

المهندس / خالد بن محمد النملة
Eng. Khalid M. Alnamlah



للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسب أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

ملحق شهادة ترخيص باستخدام علامة الجودة
Appendix (License For Use of The Quality Mark)

The establishment:	GRES DE ARAGON, S.A.
Certificate No.:	20200121721
Certificate Expiration Date:	13/04/2026
Product:	بلاط السيراميك
Brand Name:	Gres Aragon CANADA S.A.

المنشأة:	
رقم الترخيص:	
تاريخ انتهاء الترخيص:	
المنتج:	
العلامة التجارية:	

Date of Granting/Renewal	المقاسات Size	الصف Classification	P No.
13/04/2023	-	بلاط سيراميك مشكل بالبيق متوسط الامتصاص للماء 6% <Evs 3%مجموعة (Alla) غير مزجج (Unglazed) ، غير مقوم (Non-rectified)	1
13/04/2023	-	بلاط سيراميك مشكل بالبيق متوسط الامتصاص للماء 6% <Evs 3% مجموعة (Alla) مزجج (Glazed) ، غير مقوم (Non-rectified)	2
13/04/2023	-	بلاط سيراميك مشكل بالبيق الامتصاص للماء 0.5% <Evs مجموعة (Ala) مزجج (Glazed) ، غير مقوم (Non-rectified)	3
13/04/2023	-	بلاط السيراميك المشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء 0.5% <Evs مجموعة (Bla) مزجج (Glazed) ، مقوم (Rectified) غير مقوم (Non-rectified)	4



لتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسح أو تغيير في هذه الشهادة يغيرها.
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.