

RECOMENDACIONES PARA EL CORTE DE PIEZAS

Recomendación general

Gres de Aragón recomienda como norma general, utilizar como método de corte para todo su material, el corte en húmedo con máquina de disco refrigerada por agua. Este método será el que se debe utilizar para realizar los cortes necesarios para adecuar la geometría de una pieza a la geometría requerida según los requerimientos de las obras.



En su defecto, y en el caso de tener que realizar algún corte esporádico con una amoladora manual o radial, Gres de Aragón recomienda realizar el corte completo del espesor de la baldosa, avanzando muy despacio, sin someter en ningún momento a esfuerzos a la pieza. (ver Fig.1)



Fig. 1-Método de corte, con corte todo el espesor a la vez, avance lento, con el que no se rompen las baldosas.

Suele ser práctica habitual entre los colocadores, realizar una primera incisión de unos pocos milímetros de profundidad, para después, en un segundo pasada, acabar el corte de la pieza. Este método no es recomendable usarlo en baldosas cerámicas klinker como las fabricadas por Gres de Aragón, porque puede dar lugar a roturas inesperadas de las piezas por trayectorias que no son las requeridas.



Fig. 2-Método de corte, con una primera incisión y una segunda etapa de corte del resto del espesor. No recomendado.

Más información:

Gres de Aragón. Crta. Escatrón, 9. 44600. Alcañiz (Teruel) España.

Tel.: 978 830 511. Fax: 978 833 003

www.gresaragon.com / gresaragon@gresaragon.com